

Für die Prüfungen sind mitzubringen:

- geprüfte Arbeits- und Messgeräte für die BImSchV- Messung und Abgaswegüberprüfung , mit Prüfbescheinigung
- sowie für Arbeits- und Messgeräte für die Lüftungsüberprüfung (mechanische und Schwerkraftlüftung)
- Kehr- und Reinigungsgeräte für sämtliche andere Schornsteinsysteme, Verbindungsstücke, Lüftungsanlagen (bis Querschnitt 27 x 27 cm), Arbeiten von der unteren Reinigungsöffnung, vom Dachboden und vom Dach aus
- Werkzeug zur Ausführung aller Schornsteinfegerarbeiten (Schraubenzieher, Zangen, Zollstock usw.)
- Taschenrechner
- Arbeitsschutzausrüstung (Kleidung, Handschuhe, Mundschutz, Schutzbrille, Erste Hilfe Päckchen, Schutzhelm, Hörschutz usw.)